



Etapes fabrication de masques

- 1 découpe : Faire des bandes de 21 cm de large
- 2 assemblage : 2 ou 3 couches de tissu coton(faire le test de la bougie)
- 3 surjeter les bandes
- 4 couper : en carrés 21 x 21 les bandes surjetées
- 5 surjeter pour faire de beaux carrés sans fils qui dépassent
- 6 repasser les carrés pour faire les plis (photo 1)



- 7 couper des liens de 40cm dans le travers des tee shirt (photo 2)
- 8 coudre les 2 côtés en intégrant les liens aux 4 coins (photo 3)

couture



Les plis (1)



Les liens (2)



Face externe



Face interne (3)