

Alençon, le 18 mars 2026

Affaire suivie par Nathalie SICOT

mail : [nathalie.sicot@ars.sante.fr](mailto:nathalie.sicot@ars.sante.fr)

tél : 06 80 06 74 14

MONSIEUR LE MAIRE  
COMMUNE DE LA FERTE-MACE  
Hôtel de ville  
BP 129  
61600 LA FERTE MACE

**Affichage obligatoire sur des panneaux visibles des usagers de l'établissement**

Ces analyses sont consultables sur <https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/recherchePiscine.do?methode=menu&idRegion=28>

**PISCINE CA DU PAYS FERTOIS**

Prélèvement 00149392  
Unité de gestion 0234 PISCINE CA DU PAYS FERTOIS  
Installation UDI 001653 PATAUGEOIRE CA FERTOIS  
Point de surveillance P 0000002262 PATAUGEOIRE PAYS FERTOIS  
Localisation exacte BORD DE BASSIN  
Commune FERTE-MACE (LA)

Prélevé le : vendredi 06 mars 2026 à 10h08  
par : LAURENT HUE  
Type visite : PI

MESURES TERRAIN	Résultats	Limite de qualité		Référence de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Acide isocyanurique	<5 mg/L		75,00		
Chlore libre	1,06 mg(Cl <sub>2</sub> )/L				
Chlore total	1,28 mg(Cl <sub>2</sub> )/L				
Fréquentation instantanée	0 /				
pH	7,4 unité pH	6,90	7,70		
Température de l'air	25,0 °C				
Température de l'eau	28,0 °C				
Transparence qualitative	0 /				

**Analyse laboratoire**

Analyse effectuée par : LABEO ORNE  
Type de l'analyse : PCL

6102  
Code SISE de l'analyse : 00156789

Référence laboratoire : O.2026.4083-1-1

	Résultats	Limite de qualité		référence de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
<b>MINERALISATION</b>					
Chlorures	1200 mg/L				250,00
<b>OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES</b>					
Carbone organique total	2,5 mg(C)/L				5,00
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>					
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL				100
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL)		0,00		
Pseudomonas aëruginoso par 100ml	<1 n/(100mL)		0,00		
Staphylocoques pathogènes par 100ml	<1 n/(100mL)		0,00		
<b>RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION</b>					
Chlore combiné	0,22 mg(Cl <sub>2</sub> )/L		0,60		
Chlore libre actif	0,59 mg(Cl <sub>2</sub> )/L	0,40	1,40		

**Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00149392)**

L'eau du bassin est conforme aux limites de qualité mais ne satisfait pas aux références de qualité définies par la réglementation en vigueur. U vidange du bassin a été demandée.

Le Technicien Sanitaire  
et de Sécurité Sanitaire Chef



Nathalie SICOT